Rz80

V (v)

1 — конус; *2* — накидная гайка; *3* — патрубок; *4* — штифт; *5* — решетка; *6* — штуцер; *7* — трубка

Черт. 1

Черт. 2

2.6. Нижнюю часть разъемной воронки (черт.1) соединяют при помощи резиновой пробки с колбой для фильтрования под акуумом, тубус которой соединяют через тройник при помощи Тезиновой трубки с вакуумным насосом и манощакуумметром или манометром. На решетку в воронке ТлукяbФТ(