

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда

Средства измерения расхода и давления

**Требования безопасности при применении
в среде газообразного кислорода**

ОСТ 26-04-2158-78

(Издание официальное)

2003 г.

РАЗРАБОТАН Балашихинским научно-производственным объединением криогенного машиностроения

Генеральный директор д-р техн. наук Беляков В. П.
Первый зам. генерального директора Филин Н. В.
Руководители темы: Иванов Б. А., Гудилин В. Т.
Исполнители: Наркунский С. Е., Щепотьев Н. А., Пустовалов В. П., Зайцева А. А.

СОГЛАСОВАН с ЦК профсоюза рабочих тяжелого машиностроения

Секретарь Кошкин А. П.

УТВЕРЖДЕН Всесоюзным промышленным объединением "Союзкриогенмаш"

Зам. начальника Федотов И. К.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом № 6 ВПО "Союзкриогенмаш" от 2 февраля 1978 года

СОГЛАСОВАН с ВНИИМС письмом № 31/11-138 от 11 мая 1988 года. Зам. директора Горбатюк В. В. (Введено дополнительно. Изм. №3).

ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 2003 г.) с Изменениями №1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в мае 1982 г., марте 1987 г., июне 1988 г., августе 1992 г., мае 2003 г.

Ограничение срока действия снято Изменением №4, утвержденным в августе 1992 г.

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

Система стандартов

безопасности труда.

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ.

ОСТ 26-04-2158-78

Требования безопасности

при применении в среде

газообразного кислорода

Приказом МХИНМ ВПО "Союзкриогенмаш"

от 2 февраля 1978 г. № 6 срок действия установлен

с 1 июля 1978 г.

Настоящий стандарт распространяется на средства измерения расхода и давления, рабочие полости которых имеют непосредственный контакт с газообразным кислородом или газовыми смесями с объемной долей кислорода более 23% при температурах от минус 60 до плюс 60° С. (Измененная редакция. Изм. №5).

Средства измерения, изготовленные до срока введения настоящего стандарта, а также импортные средства измерения должны проходить подготовку в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Давление, перепад давления и расход кислорода измеряются специально предназначенными для работы в среде кислорода средствами измерения.

1.2. (Исключен, Изм. №5).

1.3. Расход и давление газовых смесей с объемной долей кислорода до 40%, давлением до 1,6 МПа (16,0 кгс/см²) и газовых смесей с объемной долей кислорода свыше 40%, давлением до 0,63 МПа (6,3 кгс/см²) допускается измерять средствами измерения общепромышленного назначения. (Измененная редакция. Изм. №5).

1.4. Подготовка средств измерения к эксплуатации проводится в соответствии с требованиями разделов 2 и 3 настоящего стандарта.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРКЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. Поверка средств измерения должна проводиться согласно нормативно-техническим документам на методы и средства поверки.

2.2. Среда, передающая измеряемое давление при поверке средств измерения, должна исключать возможность загрязнения поверхностей, соприкасающихся с кислородом или газовыми смесями с объемной долей кислорода более 23% (далее по тексту "кислород"), маслами или другими органическими веществами, представляющими опасность при контакте с кислородом.

При поверке средств измерения с пределом измерения до 0,25 МПа (2,5 кгс/см²) такой средой является воздух или нейтральные газы.

Для средств измерения с пределом измерения более 0,25 МПа (2,5 кгс/см²) рабочей средой, создающей давление, должна быть дистиллированная вода по ГОСТ 6709 или фторированные полиэферы (жидкости ПЭФ) по ТУ 6-02-1072.

Средства измерения, работающие при давлении до 6,3 МПа (63 кгс/см²), поверяются жидкостью ПЭФ 70/60; при давлении свыше 6,3 МПа (63 кгс/см²) до 60,0 МПа (600 кгс/см²) - жидкостью ПЭФ 130/110; при давлении свыше 60,0 МПа (600 кгс/см²) до 250,0 МПа (2500 кгс/см²) - жидкостью ПЭФ 240. (Измененная редакция. Изм. №5).

2.3 Средства измерения, поверяемые жидкостями ПЭФ, после проверки должны быть установлены в положение, обеспечивающее свободное стекание жидкости в течение не менее двух часов. Допускается также удаление жидкости любым другим способом (вакуумированием, продувкой, протиркой поверхностей безворсным материалом и т.п.).

Примечание. В случае невозможности удаления жидкостей ПЭФ указанными способами допускается удаление жидкости однократной промывкой хладоном 141 по ТУ 24-019-00-480689.

Допускается применение импортных растворителей аналогичного химического состава. (Измененная редакция. Изм. №5).

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕЗЖИРИВАНИЮ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. В средствах измерения расхода и давления кислорода, работающих при давлениях свыше 0,63 МПа (6,3 кгс/см²), на поверхностях, контактирующих с кислородом, не допускается наличие масла в количествах, превышающих нормы, указанные в ГОСТ 12.2.052.

Контроль за наличием масла или других жировых загрязнений проводится в соответствии с требованиями ОСТ 26-04-2574. (Измененная редакция. Изм. №1, 2, 4).

3.2 Если технологические процессы изготовления, проверки, транспортировки, хранения средств измерения обеспечивают чистоту поверхностей в соответствии с п. 3.1, обезжиривание средств измерения проводить не требуется.

3.3 Проверка средств измерения в соответствии с п.п. 2.2, 2.3 исключает необходимость обезжиривания.

3.4 Средства измерения, работающие при давлениях до 0,63 МПа (6,3 кгс/см²), конструкция которых позволяет их установить в по-

ложение, обеспечивающее свободное стекание масла с внутренних поверхностей, соприкасающихся с кислородом, обезжириванию не подлежат.

Средства измерения в указанном положении выдерживать не менее трех часов. (Измененная редакция. Изм. №5).

3.4а В случае невозможности свободного стекания масла с внутренних поверхностей, допускается удаление масла однократной промывкой хладоном 141 без проверки содержания масла в растворителе до и после промывки. (Введен дополнительно. Изм. №1, Измененная редакция. Изм. №5).

3.5 Обезжиривание средств измерения в собранном виде проводится однократным заполнением внутренних полостей хладоном 141. Растворитель должен находиться в обезжириваемых полостях не менее 20 мин. Содержание масла в хладоне 141 перед обезжириванием должно соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Растворитель из средств измерения после обезжиривания удаляется посредством свободного стекания, вакуумирования, продувкой воздухом с температурой не менее 40° С. (Измененная редакция. Изм. №5).

П р и м е ч а н и е - Цельнометаллические средства измерения (манометры) могут обезжириваться растворителями группы 1 в соответствии с ОСТ 26-04-312. (Введено дополнительно. Изм. №5).

Таблица 1

Давление кислорода, МПа (кгс/см ²)	Концентрация масла в растворителе перед обезжириванием, мг/дм ³
До 1,6(16)	1000
Св. 1,6(16) до 6,4(64)	500
Св. 6,4(64)	200

(Измененная редакция. Изм. №5).

3.6 При отработке технологического процесса обезжиривания проводится определение содержания масла в растворителе после обезжиривания. При этом содержание масла в растворителе не должно

превышать норм, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Давление кислорода, МПа (кгс/см ²)	Концентрация масла в растворителе после обезжиривания, мг/дм ³
До 1,6 (16)	10000
Св. 1,6 (16) до 6,4 (64)	5000
Св. 6,4 (64)	2000

(Измененная редакция. Изм. №5).

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. При выполнении требований пп. 3.5, 3.6 остаточное содержание масла на поверхностях средств измерения соответствует нормам ГОСТ12.2.052 и его определение необязательно.

Контроль качества обезжиривания по пп. 3.5, 3.6 может проводиться по особому требованию заказчика согласно ОСТ 26-04-2574. (Измененная редакция. Изм. №1, 2, 4).

4.2. Контроль чистоты растворителя проводить согласно ОСТ 26-04-2574. (Измененная редакция. Изм. №2, 4).

4.3. При соблюдении требований п. 2.3 контроль остаточного содержания жидкостей ПЭФ по п. 2.2 не проводится.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При подготовке средств измерения к эксплуатации необходимо соблюдать действующие требования безопасности при проверке и градуировке средств измерения.

5.2. Для работы с жидкостями ПЭФ специальной инструкции по технике безопасности не требуется.

5.3. При работе с растворителями соблюдать требования безопасности согласно ОСТ 26-04-312. (Измененная редакция. Изм. №4)

5.4. При проведении работ в помещении соблюдать действующие правила противопожарной безопасности.

П Е Р Е Ч Е Н Ъ
ссылочных нормативно-технических документов
(НТД)

Обозначение	Наименование	Лист (страница)
ГОСТ 12.2.052-81	ССБТ. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности	3, 5
ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	2
ОСТ 26-04-312-83	Методы обезжиривания оборудования. Общие требования к технологическим процессам	4, 5
ОСТ 26-04-2574-80	Методы определения содержания минеральных масел	3, 5
ТУ 6-02-1072-86	Жидкости ПЭФ	2
ТУ 24-019-00-480689-94	Хладон 141. Технические условия	3

(Измененная редакция, Изм. №1, 2, 4, 5)

Подписано к печати 21.07.2002 г.

Формат 60x84/16.

24-04-2016/38 Объем 0,625 печ. л.

Тираж 50 экз.

Заказ № 655.

Ротапринт ОАО «Криогенмаш»